

113 年 4 月至 6 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	勤學樓東側、西側廁所與弘道樓東側廁所改善工程	臺中市立光榮國民中學	黃聖吉建築師事務所	國善營造有限公司	1. 通氣管裝設不合規範，垂直立管引接處裝置太低[缺失相片(6)]； (2)最終端馬桶排放口前端未設置通氣管。(扣 1 點)【M】(5.07.05.09) 2. 新做鋁窗框與牆體銜接面，未施作「塞水路」，易導致滲漏水。(扣 1 點)【M】(5.08.04)	2
2	臺中市立安和國民中學悅學樓東側老舊廁所整修工程	臺中市立安和國民中學	詹博雄建築師事務所	乙兆營造有限公司	混凝土澆置爆模(2 樓降板免拆模板)。(5.01.06)(M)(扣 2 點)【M】	2