

113 年 1 月至 3 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	臺中市豐原區中正路(圓環路至豐原大道)人行道改善工程	臺中市豐原區公所	揚盛工程顧問股份有限公司	荷豐營造有限公司	(1). 人行道底層回填材料不佳。 (2). 工區若干既有樹穴殘留 AC 廢料未適時清除，大哥大店家門口亦同。(扣 1 點)【M】(5.07.13.99)	1
2	112 年整建學校草地運動場工程	臺中市西區大勇國民小學	劉宇建築師事務所	恆固工程土木包工業(臺中市)	草地運動場施工測量及放樣未落實致運動場地不平，請改善。(本記點扣款規定對象包含監造廠商及承攬廠商。)(扣 1 點)【M】(5.07.01.14)	1
3	112 年度臺中市大里區健民(竹仔坑)國小周邊環境改善計畫第二期	臺中市大里區竹仔坑國民小學	李昌霖建築師事務所	昇鴻營造有限公司	1. 預拌混凝土剩餘殘渣隨意棄置於地面，致成隆起凹凸不平狀。(扣 2 點)【M】(5.01.99) 2. 現場擺放之兩部挖土機具未依規設置倒退蜂鳴器及旋轉警示燈必要器材。(扣 2 點)【M】(5.14.02.01)	4
4	臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)-111-112 年度第二階段新建工程(第一次修正)	臺中市南區區公所	嵐田建築師事務所	承恩營造有限公司	臨工學二街側高差 2 公尺以上施工架交接處，間隙過大未設置符合規定之安全網等防墜設施。(扣 3 點)【M】(5.14.01.01)	3
5	臺中市沙鹿區鹿陽國民	臺中市政	黃貴帝建	騰駿營造	工地內有酒精性飲料空瓶。(扣 2 點)【M】(5.09.15)	2

	小學第一期 校舍新建工 程	府教 育局	築師 事務 所	有限 公司		
--	---------------------	----------	---------------	----------	--	--