

臺中市政府施工缺失改善照片表

工程名稱：○○○○○○○○

新建工程

附件、改善照片表（附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明）

		<p>(改善前)</p> <p>8-6 跑道旁側溝混凝土面插銷處，已部分破損。</p>
		<p>(改善中)</p> <p>派員將跑道旁側溝混凝土面插銷破損處做修補。</p>
		<p>(改善後)</p> <p>改善完成。</p>




- 注意事項：
1. 照片應標註拍攝日期。
 2. 改善中、後照片監造單位須入鏡。
 3. 自主檢核項目應確實勾選。
 4. 承攬廠商及監造單位相關人員應親自簽名確認。

自主檢核項目：

- 改善前、中、後說明欄位已確實具體填寫完成。
- 照片以同一角度拍攝，並註明拍攝日期。

核章確認欄位：

承攬廠商(簽章)： 

監造單位(簽章)： 