

112 年 1 月至 3 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	豐田國小勤學樓、仁愛樓周邊地坪環境及排水設施整建工程	臺中市豐原區豐田國民小學	楊士騰建築師事務所	承億土木包工業(臺中市)	1. 地坪與側溝交接處有不平整凹陷收邊不確實，水溝內側施工完成面外觀平整度不佳。(扣 2 點)【M】(5.08.08.01)	2
2	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	臺中市政府教育局	八樂建築師事務所	國緯營造股份有限公司	1. 三樓板雙層預留筋未加以工作筋與寬止筋加以固定，致混凝土澆置完成後，位置與保護層均大小不一。(扣 1 點)【M】(5.02.06) 2. 三樓牆與電梯門開口、門窗開口或角隅未加一號補強筋。(扣 1 點)【M】(5.02.08)	2
3	提升道路品質計畫(內政部)2.0-臺中市和平區公所前人行廣場無障礙環境與停車空間改善工程	臺中市和平區公所	以諾工程顧問有限公司	東政營造股份有限公司	1. 瀝青鋪面壓實度不佳，有粒料分離現象，縱向接縫不平整，與既有構造物銜接界面不平順。(扣 1 點)【M】(5.07.02.99) 2. 壓花地坪混凝土完成面，施工外觀平整度不佳。(扣 1 點)【M】(5.08.08.01)	2
4	111 年度健民國小警衛室暨周邊環境改善工程	臺中市大里區健民國小	王宏楨建築師事務所	鑫東山營造有限公司	1. 地樑鋼筋墊塊使用太少，致鋼筋之保護層不足，不符規定。(扣 2 點)【M】(5.02.05) 2. 管線材料使用未符圖說規定。現場使用之電氣導線管，全部採用 CD 管，與合約圖說規定 PVC 管 E 管不符，管路材料不符。(扣 1 點)【M】(5.07.04.01)	3